.....

.....

.....

.....

2.1 .....

.. . .

-

1.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3 LCD /

7 /

2.1.4

5

2.1.6 SETUP

SETUP SETUP

7

2.1.7 SYSTEM

SYSTEM **SYSTEM**

12

2.1.8

LCD

2.1.9 I

I 1 10

2.1.10 II

II 11 20

2.1.11

2.2



2.1

2.2.1

CH1 CH10

2.2.2

CH11 CH20

2.2.3

2.2.4

2.2.5 JTAG

2.2.6

2.2.7

2.2.8

2.2.9

ZCtek
ZC5841
Multi-channel StepMotor Life Tester

< 测量设置 >
设置
测量
设置
通道
选择
通道 I 设置
工作电压： 3.00V
驱动频率： 2400 PPS
工作模式： 循环
运转总数： 30000 次
外循次数： 100 次
外循停止： 1 s
序号 开关 正转时间 正转停止 反转时间 反转停止 内循环次数
1 开 0.50 1.00 0.50 1.00 2
2 关 0.50 1.00 0.50 1.00 1


<通道设置>
设置
I组： 全开
II组： 全开
全开
全关

<通道设置>
设置
I组： 全开
II组：
开
关
通道 选择 老化起始时间
1 开 15-06-04 13:41
2 开 15-06-04 13:41
3 开 15-06-04 13:41
4 开 15-06-04 13:41
5 开 15-06-04 13:41
6 开 15-06-04 13:41
7 开 15-06-04 13:41
8 开 15-06-04 13:41
9 开 15-06-04 13:41
10 开 15-06-04 13:41
11 开
12 开
13 开 15-06-04 13:41
14 开 15-06-04 13:41
15 开 15-06-04 13:41
16 开 15-06-04 13:41
17 开 15-06-04 13:41
18 开 15-06-04 13:41
19 开 15-06-04 13:41
20 开 15-06-04 13:41
13:41

Language

OFF


设备接口 >
系统
总线方式：
USBCDC
LAN
USB 模式：
USBCDC
使用软键选择
15:41

ZC5841